

Акт
осмотра и проверки оборудования детских игровых площадок

от « 1 » 09 2022 г.

Мы, нижеподписавшиеся, председатель комиссии Н.В. Бабинцева,
члены комиссии: Ю.С. Дубовцева

А.В. Титарчук

Д.С. Зонов

составили настоящий акт в том, что нами был проведен осмотр игровых площадок на территории МБОУ СОШ № 56 города Кирова по адресу Октябрьский проспект, д. 21 на предмет исправности игрового оборудования нормам безопасности для жизни и здоровья детей.

Характеристика поверхности игровых и физкультурно-оздоровительных площадок:

- Баскетбольная площадка – асфальтовое покрытие _____
- Волейбольная площадка – грунт _____
- Беговая дорожка – асфальтовое покрытие _____

Перечень оборудования:

№ п/п	Наименование оборудования	Кол-во	Результат осмотра	Выявленный дефект	Принятые меры	Примечание
1	Элемент спортивной площадки (баскетбольное кольцо) артикул 7909	4	Удовлетворительное	Не выявлено		
2	Элемент спортивной площадки (волейбольная сетка)	2	Удовлетворительное	Не выявлено		
3	Спортивный комплекс для детей от 7 лет артикул 7918	1	Удовлетворительное	Не выявлено		
4	Элемент благоустройства артикул 7919	1	Удовлетворительное	Не выявлено		

Проведенный осмотр и проверка работоспособности детского игрового оборудования подтверждают его комплектность, соответствие эксплуатационной документации изготовителя и возможность безопасной эксплуатации.

Председатель комиссии:  /Н. В. Бабинцева/

Члены комиссии:  /Ю.С. Дубовцева/

 /А.В. Титарчук/

 /Д.С. Зонов/